

**ECHELLE DES REVENUS A DONNER AUX ACIERS AU CARBONE  
(Réf. B00071-2)**

<b>Couleurs</b>	<b>T (°C)</b>	<b>Usages</b>
Jaune paille claire	220	Outils de tour
Jaune	230	Outils de rabotage. Tête de marteau
Jaune paille foncé	235	Couteaux à papier
Jaune foncé	240	Forets. Fraises
Jaune brun	245	Coussinet de filières
	250	Tarauds. Peignes. Lames de cisalles
Rouge brun	255	Poinçons. Matrices. Buterolles
	260	Alésoirs. Gouges
Rouge violacé	265	Mèches hélicoïdales. Forets à bois
		Fers de rabot
Pourpre	270	Instrument de chirurgie
Violet foncé	275	Haches. Tranches à chaud
Violet	280	Tranche à froid pour fonte
Bleu violacé	285	Lames de cisailles pour métaux tendres
	290	Tranche à froid pour fer forgé.
Bleu sombre	295	Tournevis
Bleu pâle	300	Cies à bois. Ressorts